Etude des mécanismes Hyperstatisme et conditions fonctionnelles

2.Mécanismes-Chaînes continues fermées

2.1.Mécanisme de commande de tige par excentrique

Soit R(O,x,y,z) un repère lié au bâti (S0).

L'excentrique (S1) est assimilée à un cylindre d'axe (C,z),

de rayon Re et d'épaisseur H.

L'excentration est donnée par : $\overrightarrow{OC} = e x_1$

La tige (S2) est un cylindre d'axe (O,y) et de rayon Rt.

Liaison (S1)-(S0): liaison pivot d'axe (O,z).


Liaison (S2)-(S0): liaison pivot glissant d'axe (O,y).

Liaison (S1)-(S2) : liaison linéaire rectiligne d'axe (I,z) et de normale y.

2.1.1.Construire le graphe de liaisons et le schéma cinématique


2.1.2. Calculer le degré d'hyperstatisme h du mécanisme.

2.1.3. Proposer une solution pour rendre ce mécanisme isostatique.



2.2.Système pignon-crémaillère

- 2.2.1.Réaliser le schéma cinématique avec les liaisons pivot, glissière et pignon crémaillère
- 2.2.2.Construire le graphe de liaisons et le schéma cinématique
- 2.2.3.Calculer le degré d'hyperstatisme h du mécanisme.
- 2.2.4. Proposer une solution pour rendre ce mécanisme isostatique.



2.3.Réducteur à train simple

Liaison (S1)-(S0): liaison pivot d'axe (A,x).


Liaison (S2)-(S0): liaison pivot d'axe (B,x).

Liaison (S1)-(S2): liaison linéaire rectiligne d'axe

(I,z), contact linéique entre les deux roues.

- 2.3.1. Construire le graphe de liaisons
- 2.3.2. Calculer le degré d'hyperstatisme h du mécanisme.
- 2.3.3. Enoncer les conditions dimensionnelles et angulaires

de position relative des liaisons correspondantes aux inconnues hyperstatiques.



2.4.Réducteur à train épicycloïdal

Liaison (S1)-(S0): liaison pivot d'axe (O,x).

Liaison (S2)-(S3): liaison pivot d'axe (A,x).


Liaison (S3)-(S0): liaison pivot d'axe (B,x).

Liaison (S1)-(S2): liaison linéaire rectiligne

d'axe (I,z), contact linéique entre les deux roues.

Liaison (S2)-(S0): liaison linéaire rectiligne

d'axe (J,z), contact linéique entre les deux roues.




- 2.4.2. Calculer le degré d'hyperstatisme h du mécanisme.
- 2.4.3. Enoncer les conditions dimensionnelles et angulaires de position relative des liaisons correspondantes aux inconnues hyperstatiques.



Liaison (S1)-(S0): liaison pivot d'axe (O,x).; Liaison (S2)-(S1): liaison hélicoîdale d'axe (A,x).

Liaison (S2)-(S0): liaison glissière d'axe (B,x).



- 2.5.1. Construire le graphe de liaisons
- 2.5.2. Calculer le degré d'hyperstatisme h du mécanisme.
- 2.5.3. Enoncer les conditions dimensionnelles et angulaires de position relative des liaisons correspondantes aux inconnues hyperstatiques.

